

ANEXO VIII - TERMO DE VISTORIA

Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL	01	MINISTÉRIO / ÓRGÃO / ENTIDADE MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO/ UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA					
SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SISG	02	ESPÉCIE / MARCA / MODELO VEÍCULO FURGÃO, FIAT, FIORINO					
	03	COMBUSTÍVEL FLEX					
	04	CHASSI 9BD25504988820313					
05	MOTOR	06	COR BRANCA	07	PLACA DWH 1392	08	ANO FAB./MOD 2007/2008
09	TEMPO DE USO 14 ANOS	10	KM	11	VALOR DE AQUISIÇÃO R\$ 37.900,00	12	VALOR DE MERCADO

13 VISTORIA
 CONVENÇÃO: (B) - BOM (R) - REGULAR (I) - IMPRESTÁVEL (F) - FALTANDO

	B	R	I	F		B	R	I	F		B	R	I	F
1 MOTOR	✓				Braços de Direção	✓				Marcador de Óleo	✓			
2 ALIMENTAÇÃO	✓				9 FREIOS					Marcador Temperatura	✓			
Tanque Combustível	✓				Estacionamento		✓			Hodômetro	✓			
Bomba de Gasolina	✓				Marcha					14 ESTOFADO/FORRAÇÃO				
Carburador	✓				10 RODAS	✓				Bancos Dianteiros			✓	
Injetores	✓				Aros	✓				Bancos Traseiros			✓	
Bomba Injetora	✓				Pneus	✓				Teto e Laterais			✓	
Injeção Eletrônica	✓				Estepe	✓				Tapetes			✓	
3 ARREFECIMENTO	✓				11 IGNIÇÃO	✓				15 VIDROS				
Sistema a Água	✓				Chave	✓				Dianteiro	✓			
Sistema a Ar	✓				Velas	✓				Traseiro	✓			
Tubos e Mangueiras	✓				Bobina	✓				Laterais	✓			
4 EXAUSTÃO	✓				Distribuidor	✓				Espelhos Retrovisores	✓			
Tubos e Silenciosos	✓				12 EQUIP. ELÉTRICO					16 LATARIA				
5 TRANSMISSÃO	✓				Dínamo / Alternador	✓				Portas			✓	
Caixa de Mudanças	✓				Bateria	✓				Pára-Lamas			✓	
Árvore de Transmissão	✓				Motor de Partida	✓				Pára-Choques			✓	
Diferencial	✓				Fiação		✓			Capô			✓	
6 EMBREAGEM	✓				Regulador		✓			Teto			✓	
7 SUSPENSÃO		✓			Lanternas			✓		17 FERRAMENTAS				
Eixo Dianteiro	✓				Faróis			✓		18 EXTINTOR				✓
Eixo Traseiro	✓				Buzina		✓			19 TRIÂNGULO				✓
Molas	✓				Sinaleira de Direção		✓			20 CINTO SEGURANÇA			✓	
Amortecedores			✓		Limpador Para-Brisa		✓			21 PÁRA-SOL			✓	
8 DIREÇÃO					13 INSTRUMENTOS					22 PINTURA			✓	
Volante	✓				Velocímetro		✓			23 EQUIP. SEGURANÇA				
Caixa de Direção			✓		Marcador Combustível		✓							

14 OUTRAS INFORMAÇÕES:
 PROVIDENCIAR REVISÃO MECÂNICA E ELÉTRICA (GERAL)
 PROVIDENCIAR CINTO DE SEGURANÇA,
 REVISÃO TRILHOS DO BANCO DO MOTORISTA REVISÃO GERAL LATARIA

15 ESTADO GERAL:
 OCIOSO RECUPERÁVEL ANTIECONÔMICO IRRECUPERÁVEL

16 CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA LOCOMOÇÃO? SIM NÃO

17 RESPONSÁVEL PELA VISTORIA:
 JUIZ DE FORA LOCAL 01, 07, 22 DATA Juiz Antonio Antonio S. de Almeida 88019 ASSINATURA / CARIMBO

18 DIRIGENTE
 João de Deus 01, 07, 22 Marco Antônio S. de Almeida

ANEXO VIII - TERMO DE VISTORIA

Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL	01	MINISTÉRIO / ÓRGÃO / ENTIDADE		
SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SIGS				
02 ESPÉCIE / MARCA / MODELO	03	COMBUSTÍVEL	04	CHASSI
KOMBI / CAMIONETA				93VMFO4X0AP00263
05 MOTOR	06	COR	07	PLACA
01. TON / 80 CV		BRANCA		ERX-2835
	08	ANO FAB./MOD		
		2009/2010		
09 TEMPO DE USO	10	KM	11	VALOR DE AQUISIÇÃO
12 ANOS		150.142		
	12	VALOR DE MERCADO		

13 VISTORIA
 CONVENÇÃO: (B) - BOM (R) - REGULAR (I) - IMPRESTÁVEL (F) - FALTANDO

	B	R	I	F		B	R	I	F		B	R	I	F
1 MOTOR	X				Braços de Direção	X				Marcador de Óleo	X			
2 ALIMENTAÇÃO	X				9 FREIOS			X		Marcador Temperatura	X			
Tanque Combustível	X				Estacionamento					Hodômetro	X			
Bomba de Gasolina	X				Marcha					14 ESTOFADO/FORRAÇÃO				
Carburador	X				10 RODAS					Bancos Dianteiros	X			
Injetores	X				Aros	X				Bancos Traseiros		X		
Bomba Injetora	X				Pneus	X				Teto e Laterais		X		
Injeção Eletrônica	X				Estepe	X				Tapetes		X		
3 ARREFECIMENTO					11 IGNIÇÃO					15 VIDROS				
Sistema a Água	X				Chave	X				Dianteiro		X		
Sistema a Ar					Velas	X				Traseiro	X			
Tubos e Mangueiras	X				Bobina	X				Laterais	X			
4 EXAUSTÃO	X				Distribuidor					Espelhos Retrovisores	X			
Tubos e Silenciosos	X				12 EQUIP. ELÉTRICO					16 LATARIA				
5 TRANSMISSÃO	X				Dínamo / Alternador	X				Portas		X		
Caixa de Mudanças	X				Bateria	X				Pára-Lamas		X		
Árvore de Transmissão	X				Motor de Partida	X				Pára-Choques		X		
Diferencial	X				Fiação		X			Capô		X		
6 EMBREAGEM					Regulador	X				Teto		X		
7 SUSPENSÃO	X				Lanternas	X				17 FERRAMENTAS				
Eixo Dianteiro	X				Faróis	X				18 EXTINTOR		X		
Eixo Traseiro	X				Buzina			X		19 TRIÂNGULO				
Molas	X				Sinaleira de Direção	X				20 CINTO SEGURANÇA	X			
Amortecedores	X				Limpador Para-Brisa	X				21 PÁRA-SOL	X			
8 DIREÇÃO	X				13 INSTRUMENTOS					22 PINTURA		X		
Volante	X				Velocímetro	X				23 EQUIP. SEGURANÇA				
Caixa de Direção	X				Marcador Combustível	X								

14 OUTRAS INFORMAÇÕES:
 NECESSÁRIO REVISÃO GERAL (MECÂNICA E ELÉTRICA).
 " " " FREIO
 " " " ASSOALHO SUBSTITUIR ALAVANCA DE CÂMBIO.

15 ESTADO GERAL:
 OCIOSO RECUPERÁVEL ANTIECONÔMICO IRRECUPERÁVEL

16 CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA LOCOMOÇÃO? SIM NÃO

17 RESPONSÁVEL PELA VISTORIA:

Luiz Antonio Antenor LOCAL	01, 09, 22 DATA	[Assinatura] SIAPE: 2288019 ASSINATURA / CARIMBO
[Assinatura] J.E. LOCAL	01, 07, 22 DATA	[Assinatura] SIAPE: 2528722 GERENTE DE TRANSPORTES DA UFJF PORTARIA/SEI Nº 162, DE 05 DE FEVEREIRO DE 2021 ASSINATURA / CARIMBO

25 28 222

ANEXO VIII - TERMO DE VISTORIA

Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL		01 MINISTÉRIO / ÓRGÃO / ENTIDADE	
SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SISG			
02 ESPÉCIE / MARCA / MODELO	03 COMBUSTÍVEL	04 CHASSI	
CITROEN / JUMPER F35LH 235	DIESEL	P35ZCWMNCE2127098	
05 MOTOR	06 COR	07 PLACA	08 ANO FAB./MOD
	BRANCA	GMF 7673	2013/2014
09 TEMPO DE USO	10 KM	11 VALOR DE AQUISIÇÃO	12 VALOR DE MERCADO
	72396		

13 VISTORIA
 CONVENÇÃO: (B) - BOM (R) - REGULAR (I) - IMPRESTÁVEL (F) - FALTANDO

	B	R	I	F		B	R	I	F		B	R	I	F
1 MOTOR	X				Braços de Direção	X				Marcador de Óleo	X			
2 ALIMENTAÇÃO	X				9 FREIOS		X			Marcador Temperatura	X			
Tanque Combustível	X				Estacionamento		X			Hodômetro	X			
Bomba de Gasolina	X				Marcha		X			14 ESTOFADO/FORRAÇÃO				
Carburador					10 RODAS					Bancos Dianteiros		X		
Injetores	X				Aros	X				Bancos Traseiros	X			
Bomba Injetora	X				Pneus	X				Teto e Laterais	X			
Injeção Eletrônica	X				Estepe			X		Tapetes	X			
3 ARREFECIMENTO					11 IGNIÇÃO					15 VIDROS				
Sistema a Água	X				Chave	X				Dianteiro		X		
Sistema a Ar					Velas	X				Traseiro		X		
Tubos e Mangueiras	X				Bobina	X				Laterais		X		
4 EXAUSTÃO	X				Distribuidor	X				Espelhos Retrovisores	X			
Tubos e Silenciosos	X				12 EQUIP. ELÉTRICO					16 LATARIA				
5 TRANSMISSÃO	X				Dinamo / Alternador	X				Portas	X			
Caixa de Mudanças	X				Bateria	X				Pára-Lamas				
Árvore de Transmissão	X				Motor de Partida	X				Pára-Choques		X		
Diferencial	X				Fiação		X			Capô	X			
6 EMBREAGEM	X				Regulador					Teto	X			
7 SUSPENSÃO	X				Lanternas	X				17 FERRAMENTAS	X			
Eixo Dianteiro	X				Faróis		X			18 EXTINTOR	X			
Eixo Traseiro	X				Buzina	X				19 TRIÂNGULO	X			
Molas	X				Sinaleira de Direção	X				20 CINTO SEGURANÇA	X			
Amortecedores	X				Limpador Para-Brisa	X				21 PÁRA-SOL	X			
8 DIREÇÃO	X				13 INSTRUMENTOS					22 PINTURA		X		
Volante	X				Velocímetro	X				23 EQUIP. SEGURANÇA			X	
Caixa de Direção	X				Marcador Combustível	X								

14 OUTRAS INFORMAÇÕES :
 NECESSÁRIO REVISÃO GERAL (MECÂNICA E ELÉTRICA).

15 ESTADO GERAL:
 OCIOSO RECUPERÁVEL ANTIECONÔMICO IRRECUPERÁVEL

16 CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA LOCOMOÇÃO ? SIM NÃO

17 RESPONSÁVEL PELA VISTORIA :
 JUIZ DE FORA 01, 07, 22 Luiz Antonio Antenor SIAPE: 2288019
 LOCAL DATA ASSINATURA / CARIMBO

18 DIRIGENTE
 JUIZ DE FORA 01, 07, 22 Marco Antônio S. de Almeida
 LOCAL DATA ASSINATURA / CARIMBO

ANEXO VIII - TERMO DE VISTORIA

Instrução Normativa nº 3, de 15 de maio de 2008

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL		01 MINISTÉRIO / ÓRGÃO / ENTIDADE	
SISTEMA DE SERVIÇOS GERAIS - SIG			
02 ESPÉCIE / MARCA / MODELO	03 COMBUSTÍVEL	04 CHASSI	
CITROEN / JUMPER F352H 235	DIESEL	935ZCWMNCE2124139	
05 MOTOR	06 COR	07 PLACA	08 ANO FAB./MOD
	BRANCA	GMF 4674	2013 / 2014
09 TEMPO DE USO	10 KM	11 VALOR DE AQUISIÇÃO	12 VALOR DE MERCADO
	68348		

13 VISTORIA
 CONVENÇÃO: (B) - BOM (R) - REGULAR (I) - IMPRESTÁVEL (F) - FALTANDO

	B	R	I	F		B	R	I	F		B	R	I	F
1 MOTOR	X				Braços de Direção	X				Marcador de Óleo	X			
2 ALIMENTAÇÃO					9 FREIOS					Marcador Temperatura	X			
Tanque Combustível	X				Estacionamento			X		Hodômetro	X			
Bomba de Gasolina	X				10 RODAS	X				14 ESTOFADO/FORRAÇÃO				
Carburador	X				Aros	X				Bancos Dianteiros			X	
Injetores	X				Pneus	X				Bancos Traseiros			X	
Bomba Injetora	X				Estepe			X		Teto e Laterais	X			
Injeção Eletrônica	X				11 IGNIÇÃO	X				Tapetes	X			
3 ARREFECIMENTO					Chave	X				15 VIDROS				
Sistema a Água	X				Velas	X				Dianteiro			X	
Sistema a Ar	X				Bobina	X				Traseiro			X	
Tubos e Mangueiras					Distribuidor	X				Laterais			X	
4 EXAUSTÃO	X				12 EQUIP. ELÉTRICO					16 LATARIA				
Tubos e Silenciosos	X				Dinamo / Alternador	X				Portas	X			
5 TRANSMISSÃO	X				Bateria			X		Pára-Lamas	X			
Caixa de Mudanças	X				Motor de Partida	X				Pára-Choques	X			
Árvore de Transmissão	X				Fiação			X		Capô				X
Diferencial	X				Regulador					Teto	X			
6 EMBREAGEM	X				Lanternas			X		17 FERRAMENTAS	X			
7 SUSPENSÃO	X				Faróis			X		18 EXTINTOR	X			
Eixo Dianteiro	X				Buzina	X				19 TRIÂNGULO	X			
Eixo Traseiro	X				Sinaleira de Direção	X				20 CINTO SEGURANÇA	X			
Molas	X				Limpador Para-Brisa	X				21 PÁRA-SOL	X			
Amortecedores	X				13 INSTRUMENTOS					22 PINTURA				X
8 DIREÇÃO	X				Velocímetro	X				23 EQUIP. SEGURANÇA				
Volante	X				Marcador Combustível	X								
Caixa de Direção	X													

14 OUTRAS INFORMAÇÕES :
 REVISAR AR CONDICIONADO. RADIO NAO FUNCIONA.
 REVISAR FARÓIS E ESTABOS, FALTA PARAFUSO RODA DIANTEIRA DIREITA.
 NECESSARIO REVISÃO GERAL (MECÂNICA E ELÉTRICA).

15 ESTADO GERAL:
 OCIOSO RECUPERÁVEL ANTIECONÔMICO IRRECUPERÁVEL

16 CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA LOCOMOÇÃO ? SIM NÃO

17 RESPONSÁVEL PELA VISTORIA :

JUIZ DE FORA LOCAL 01, 07, 22 DATA Luiz Antonio Antenor SIAPE: 0986018 ASSINATURA / CARIMBO

18 DIRIGENTE LOCAL 01, 07, 22 DATA Marco Antonio S. de Almeida SIAPE: 28722 ASSINATURA / CARIMBO

25/07/2021