Impressão 3D nas escolas

Impressora 3D Introdução

Troca de filamento

1º | REMOVER O FILAMENTO ANTIGO

Ligar a impressora, ir no menu Control Settings > Temperatura > Nozzle, aquecer até específica de fusão do filamento (indicado no carretel). Em seguida, apertar a mola da extrusora para poder puxa-lo.

Troca de filamento

2º INSTALAR O NOVO FILAMENTO

É ideal fazer um corte agudo na sua ponta para facilitar a inserção no equipamento e dobrá-lo levemente para endireitar e então empurrá-lo até sentir uma resistência firme, significando que atingiu o bico extrusor.

Troca de filamento

3º PURGAR O BICO EXTRUSOR

No menu ir em Mover eixo > 1mm > Bico > 15 a 20, isso fará com que o material seja alimentado através do bocal e o material antigo seja purgado, o ideal é repetir o processo mais de uma vez.

Nivelamento da mesa MANUAL

1º | VERIFICAR A BASE DA MESA DE IMPRESSÃO

Comece removendo qualquer objeto ou resíduo da superfície da mesa. Certifique-se de que a base esteja limpa e livre de quaisquer detritos que possam afetar o nivelamento.

Nivelamento da mesa MANUAL


2º | AJUSTE OS PARAFUSOS DE NIVELAMENTO

Localize os parafusos de nivelamento na parte inferior da mesa de impressão ou na estrutura da impressora. Geralmente, existem três ou quatro parafusos. Gireos no sentido horário ou anti-horário para aumentar ou diminuir a altura de cada canto da mesa, dependendo de qual área precisa de ajuste.

Nivelamento da mesa MANUAL

3° | USE UMA FERRAMENTA DE MEDIÇÃO

utilize uma ferramenta de medição, como um calibrador ou um papel de espessura, para verificar a uniformidade da mesa de impressão. Deslize a ferramenta sob o bico da impressora em diferentes pontos da mesa e verifique se há uma distância uniforme entre a ferramenta e a mesa em cada ponto.





Nivelamento da mesa automático*

1º | ATIVE O RECURSO DE NIVELAMENTO AUTOMÁTICO

Acesse as configurações da impressora ou o painel de controle para ativar essa função. Geralmente, você encontrará essa opção em uma seção dedicada ao nivelamento ou calibração da mesa.

Nivelamento da mesa automático*

2º | INICIE O PROCESSO DE NIVELAMENTO AUTOMÁTICO

Siga as instruções específicas da sua impressora para iniciar o processo de nivelamento automático. Normalmente, isso envolve a impressora movendo o bico ou uma sonda embutida para tocar em diferentes pontos da mesa de impressão e registrar suas alturas.

Nivelamento da mesa automático*

3º | VERIFIQUE O RESULTADO DO NIVELAMENTO

Verifique se a mesa está nivelada em todos os pontos. Caso seja necessário, alguns modelos de impressoras permitem fazer ajustes finos manualmente, seguindo as instruções fornecidas.

O processo de nivelamento automático pode variar entre diferentes impressoras 3D.*

Preparo para a impressão

1º | PREPARE A IMPRESSORA 3D

Certifique-se de que a impressora esteja ligada e em boas condições de funcionamento. Verifique se a mesa de impressão está nivelada e limpa, removendo qualquer resíduo ou objeto que possa interferir na impressão. Certifique-se também de que o filamento esteja carregado corretamente.

Preparo para a impressão

2º | PREPARE O ARQUIVO DE IMPRESSÃO

Utilize um software de fatiamento para converter o modelo em camadas individuais e gerar o arquivo G-code, que contém as instruções específicas para a impressora. Certifique-se de configurar corretamente as opções de impressão, como velocidade, resolução e suportes, se necessário.

Preparo para a impressão

3° | INICIE A IMPRESSÃO

Carregue o arquivo G-code na impressora, seja através de um cabo USB, cartão SD ou utilizando uma conexão de rede, se disponível. Acompanhe a impressão para garantir que ela esteja ocorrendo corretamente e monitore qualquer problema ou anomalia que possa surgir durante o processo.

01


Com o arquivo de impressão na extensão .gcode dentro do sd, colocaremos ele na impressora

02

Conferir o
nivelamento da
mesa aquecida e se
o material na
impressora está
correto

03

Selecionaremos a opção de cartão sd e então o arquivo de impressão





Problemas Comuns

NIVELAMENTO DA MESA

SUBEXTRUSÃO

BICO

ADERÊNCIA NA **MESA**


ROLDANAS ENTUPIDO

WARP

PICO DE **ENERGIA**

AJUSTE DAS

STRINGING



Sugestões de canal para suporte

3DPRINTACADEMY

12 3DGEEKSHOW

O3 GUILHERME VAZAN

