



MAPA DE RISCOS



FACULDADE DE ENGENHARIA DA UFJF

Setor: LABORATÓRIO DE ELETROTÉCNICA



RISCO	AGENTE	GRAU DO RISCO
Físico	Não há	-
Químico	Não há	-
Biológico	Não há	-
Ergonômico	Não há	-
Acidente	Choque elétrico com baixa tensão	

MEDIDAS DE CONTROLE RECOMENDADAS:

- Verificar se a “chave geral” está desligada durante as montagens.
- Em caso de funcionamento irregular, acionar o botão de “emergência-desliga”.
- Roupas e cabelos longos devem estar presos durante o funcionamento dos motores.

FÍSICO	QUÍMICO	BIOLÓGICO	ERGO NÔMICO	ACIDENTE	Uso obrigatório de EPI para a função: - Desnecessário.				
<ul style="list-style-type: none"> • Ruído. • Calor. • Radiação não ionizante. • Radiação ionizante. • Pressões anormais. • Frio. • Vibrações. • Umidade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Poeiras. • Fumos. • Névoas. • Neblinas. • Gases. • Vapores. • Substâncias e compostos químicos em geral. 	<ul style="list-style-type: none"> • Vírus. • Bactérias. • Protozoários. • Fungos. • Parasitas. • Bacilos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Esforço físico intenso. • Levantamento e transporte manual de peso. • Exigência de postura inadequada. • Monotonia e repetitividade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Arranjo físico inadequado. • Máquinas e equipamentos sem proteção. • Probabilidade de incêndio e explosão. • Situações diversas. 	Número total de servidores expostos		Grau de Risco 	Data de Elaboração 19/06/2018	Responsável pela Elaboração Júlio C. Teixeira CREA-MG 51.454/D
Homens	Mulheres	6	0						